

Rebootschleife bei Installation von BigSur und OC

Beitrag von „bobsonbob“ vom 22. Oktober 2021, 19:39

Ich hatte es mit dem neuen SMBIOS versucht, da man mir sagte, der IMacPro1,1 würde weniger Probleme machen. Lief aber leider mit beiden Konfigurationen nicht weiter.

Ich probiere immer etwas weiter, bevor ich nur sitze und warte.

Ich kann Dir die Fehlerausgabe mit dem anderen SMBIOS noch senden. Moment...