

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „icecloud“ vom 24. Oktober 2021, 10:42

[bluebyte](#)

Die Originalanleitung zum Flashen von EEproms auf NICs empfiehlt eine alte Ubuntu Version:

<https://forums.macrumors.com/t...ee-macos-drivers.1968456/>

Ich hatte als ich die 82574I Karte umgeflasht hatte das auf dem Rechner installierte Deepin verwendet. Da geht ethtool aber anders als in der Beschreibung von Macrumors.

Leider bin ich heute auf Entzug vom Rechner meiner Frau (Familie kommt).

Wenn man die Anleitung korrekt umsetzt und die alten Werte sichert für ein eventuelles Rollback sollte das aber alles kein Problem sein.

Habe jetzt doch gepatcht:

Bus: PCI

Hersteller-ID: 0x8086

Geräte-ID: 0x15f3

Subsystem-Hersteller-ID: 0x1462

Subsystem-ID: 0x7d09

Versions-ID: 0x0002

PCIe-Link-Geschwindigkeit: 5.0 GT/s

Bringt leider immer noch nichts. Kein Netzwerk.

Problem: Version-ID

Weis nicht wie ich die von 0x0002 auf 0x0003

flashe

Unter Windows und Linux klappt es auch noch mit den neuen Werten.

Gigabyte Firmware Update Tool sagt alles sei aktuell.

Weis jetzt wirklich nicht mehr weiter.