

Open Core 0.7.5 - Resize-BAR jetzt auch für macOS

Beitrag von „Aluveitie“ vom 25. Oktober 2021, 12:30

Laut OpenCore Doku hängen die Probleme mit Sleep mit dem jeweiligen Treiber zusammen. Also gut möglich, dass der Navi 21 Treiber damit (besser) zurecht kommt, aber die älteren nicht.

Mit meiner Karte funktioniert Sleep mit 8 (default 256MB), crasht aber beim wakeup mit 10 (1G).