

# Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „kaneske“ vom 26. Oktober 2021, 15:56

[schabulske](#) es kann sein dass ich bzw mein System die OpenCore.EFI und dessen zugehörige nicht sauber kopiert hat.

Ich hab seine EFI 1:1 auf OC 0.74 gebracht und keine wesentlichen Parameter oder eher sogar keinen Parameter geändert zu dem wie es bei ihm unter 0.66 war.

Die neuen Parameter sind default und Failsafe Values. Also auch keine Anpassung meinerseits.

XCPM oder ConfigLock ist aber unbedingt notwendig. Wobei das System ja startet also trotzdem ist es entweder im BIOS zu regeln, zu patchen oder via Quirk zu umgehen.

[JN25](#)