

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „JimSalabim“ vom 28. Oktober 2021, 11:45

[Aladie](#) Wenn man den RAM-Takt im BIOS auf 2666 MHz drosselt, sollte diese Meldung nicht mehr kommen. Ich hatte die Meldung mit nicht gedrosseltem RAM-Takt aber zuverlässig auch schon seit Mojave. Tritt aber nicht bei jedem auf und dürfte mit Bluetooth eigentlich nichts zu tun haben.