

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „user232“ vom 29. Oktober 2021, 09:03

[Zitat von anonymous writer](#)

Bei mir änder dieser neue BlueToolFixup.kext leider nichts. Schade.

Mit diesem Kext und IntelBluetoothFirmware.kext funktioniert nun Intel-BT