

MONTEREY auf HP Z620 - no port micro restart

Beitrag von „5T33Z0“ vom 29. Oktober 2021, 20:08

[Beaty2000](#)

Eines im Argen da drin... hab mal quirks korrigiert und kext sortiert und fakesmc samt sensoren gegen virtualsmc ausgetauscht.

Ist die DSDT gepatcht oder vanilla? Falls letzteres, bitte deaktivieren

[EFI.zip](#)