

MONTEREY auf HP Z620 - no port micro restart

Beitrag von „Beaty2000“ vom 29. Oktober 2021, 21:02

Hallo [5T33Z0](#),

die DSDT ist gepatcht und stammt von einer Seite für MacOS auf dem Z620.

Ich schau mir das gleich Mal an, danke.

Ich bin eigentlich schon ein Stück weiter, da ich die ganze Zeit den falschen Bootloader auf einer anderen Platte verwendet hatte, der dort nur als Sicherung dient.

Wobei weiter recht relativ ist, weil diese Meldung scheinbar wieder kam und das Update nicht voll durch lief.

Ich versuche es gleich Mal von einem USB-Installer drüber zu installieren.

Soweit ich gesehen habe, hast du den AppleCpuPMCfgLock aktiviert. Hätte ich vielleicht erwähnen sollen, mein Z620 hat ein offenes MSR-E2 Register mittels gepatchtem Bios.

Ich melde mich dann, ob's geklappt hat.

Nachtrag:

Funktioniert jetzt, ich hatte vergessen den AppleMCEReporterDisabler.kext zu aktivieren.