

Blackscreen nach Monterey Update

Beitrag von „5T33Z0“ vom 30. Oktober 2021, 09:49

Habe die Config geprüft. Elnige Quirks passten nicht – die waren für HP Systeme. Habe mit OpenCore Auxiliary Tools noch OpenCore, Treiber und Kexts aktualisiert, sodass nun alles auf dem neusten stand ist.

Allerdings denke ich, es hat mit dem Framebuffer Patch für die HD 530 zu tun. Sehr wahrscheinlich müssen darin noch Anschlüsse deklariert werden mit Hackintool. Da ich selbst die Onboard-Karte nicht benutze, kenne ich mich damit nicht aus. Allerdings gibt es eine Anleitung dazu:

[\[Anleitung\] iGPU - Framebuffer patching & Blackscreen Problem beheben für Clover und OpenCore](#)

Viel Erfolg.

[EFI.zip](#)