

MONTEREY auf HP Z620 - no port micro restart

Beitrag von „Beaty2000“ vom 31. Oktober 2021, 00:08

Hallo Chris,

meintest du mich?

Ich nutze keine Einstellungen für AppleSecureBoot.

Bei mir war einfach nur das Problem, dass ich den AppleMCEReporterDisabler.kext deaktiviert hatte und davor OpenCore die ganze Zeit auf dem falschen EFI geupdatet.

Nicht auf meinem Bootstick sondern auf der NVME wo eine Sicherung ist. Keine Ahnung, warum aber der Rechner hatte die Bootreihenfolge verändert.

Jetzt funktioniert alles.

Aber danke.