

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Leotust“ vom 1. November 2021, 09:35

Hallo Zusammen,

ich habe auf OC 0.74 (Konfiguration Jimsalabim, iMac Pro 2017) aktualisiert.

Den Speichertakt habe ich im Bios auf 2666MHz reduziert.

Die Installation bricht leider immer an der gleiche Stelle mit folgender Meldung ab (siehe Anlage).

Ich habe auch bereits 3 mal die Installationsdatei von macOS Monterey geladen. Die gleiche Fehlermeldung kommt an der gleichen Stellen und die Installation wird abgebrochen.

Auf meinem zweiten Hacki (iMac) konnte ich die Installation erfolgreich abschliessen.

Wer hat das gleiche Problem?

Wie wurde das Problem gelöst?

Viele Grüße

Leo