

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „swiftoholic“ vom 1. November 2021, 17:22

Hey,

zur Info, habe Bluetooth mit meinem Intel AX201 Chip nun hinbekommen.

SMBIOS iMac20,1

macOS 12.0.

Folgende KEXTE habe ich in Verwendung.

- BlueToolFixup.kext Ver. 2.6.1 (Aktuell von heute 15:42)
- AirportItlwm.kext Ver. 2.1.0
- IntelBluetoothFirmware.kext Ver 2.0.1