

# Dell XPS 9550 OpenCore 0.7.4 startet nicht

Beitrag von „hitman20“ vom 1. November 2021, 22:24

Ich habe meine OpenCore 0.6.3 EFI nun mit dem Tool OPENCORE AUXILIARY TOOLS aktualisiert und mir wurde mit der Config direkt ein OpenCore 0.7.5 erstellt. Damit bootet Big Sur jetzt ohne Probleme. Nur das Setup von Monterey will noch nicht, aber wahrscheinlich sind meine Kext Dateien noch zu alt.

Danke an alle.