

# **Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey**

**Beitrag von „DotWin“ vom 3. November 2021, 19:04**

msart:

Vielen Dank für den Hinweis:

Die aktuelle finale Version des BlueToolFixup.kext v2.6.1 hat das Warmstart-Problem nun ebenfalls behoben.

(Davor hatte ich ja noch einen offenbar nicht ganz fertigen Nightly Build.)

Mein SMBIOS ist iMac20,2 und "SecureBootModel" steht auf "j185f" (sollte das Richtige für das SMBIOS sein, wenn ich mich nicht vertan hab).