

Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey

Beitrag von „DotWin“ vom 3. November 2021, 19:58

Muss mich doch korrigieren.

Drei Mal konnte ich einen Warmstart durchführen und mit dem aktuellen BlueToolFixup.kext v2.6.1 hat Bluetooth funktioniert.

Seit dem vierten Warmstart ist das Problem jetzt wieder da - und zwar bei jedem Warmstart.

D.h. Bluetooth funktioniert nur direkt nach dem Einschalten.

Sobald das System einmal mittels Warmstart neu gebootet wurde, nicht mehr.

Ich muss die Kiste dann erst komplett herunterfahren und wieder einschalten.

Sehr seltsam, dass es zunächst drei Mal funktioniert hat und jetzt nicht mehr.