

# Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey

Beitrag von „DotWin“ vom 4. November 2021, 11:34

msart



Einmal mehr vielen Dank!

NVRAM-Reset habe ich gemacht (auch gestern).

Mach ich zu einem EFI-Update eigentlich immer.

Hatte aber nichts bewirkt.

Das mit dem **bless**-Befehl und der **ApECID** hab ich noch nicht gemacht, weil ich mich mit dieser Materie bislang nicht auseinandergesetzt hab.

Aber ich schau mir das - und das Verhalten mit Deinem Kext - diese Tage mal an - bin die nächsten Tage weit vom Hacki entfernt.

Ich geb dann Bescheid, was sich an der Bluetooth-Front tut. 🤔🤔

UPDATE:

Ich hab jetzt noch mal experimentiert und das SecureBootModel auf den Wert gestellt, den ich bis letzte Woche noch hatte: Disabled

Und siehe da, Bluetooth scheint jetzt mit dem BlueToolFixup.kext v2.6.1 auch nach Warmstart noch zuverlässig zu funktionieren (ich hab 5 Warmstarts durchgeführt und es ging jedes Mal).

Ich lass es erst mal so und werde **ApECID** noch nicht konfigurieren (steht auf "0") oder **bless**-Befehl ausführen.