

Treiber Probleme nach Update

Beitrag von „5T33Z0“ vom 5. November 2021, 23:37

[sdrink89](#) Wie gesagt, Framebuffer. UHD 620 = Kabylake Refresh CPU.

Quellen

<https://dortania.github.io/Ope...ake.html#deviceproperties>

<https://github.com/acidanthera.../Manual/FAQ.IntelHD.en.md>

und

<https://github.com/RehabMan/OS-X-Clover-Laptop-Config>

Habe unter Devices > Properties einen neuen Framebuffer eingebaut. Der alte ist deaktiviert durch "#"

[config.plist](#)

Einarbeiten in die Thematik. You're on your own now.