

update auf Monterey bricht ab und statet neu

Beitrag von „5T33Z0“ vom 8. November 2021, 00:19

Zunächst mal würde ich diese generic gepatchte DSDT von Olarila weglassen!

Stattdessen die ACPI Samples aus dem OpenCore package verwenden: SSDT-AWAC.aml, SSDT-PLUG, SSDT-EC-USBX.aml und SSDT-PMC.

Und dann mal weitersehen