

Problem mit Asus XG-C100F Aquantia Chipset

Beitrag von „apfelnico“ vom 8. November 2021, 19:39

Habe gesehen, bei dir im Screenshot war zu sehen unter PCI, "Slot-5,,,,,,". Das habe ich mal "repariert", sollte nun korrekt "Slot-5" anzeigen. In der SSDT war für für diese Bezeichnung die "Buffer-Länge" falsch.

Mit deinem eigentlichen Problem wird das nichts weiter zu tun haben ...