

update auf Monterey bricht ab und statet neu

Beitrag von „griven“ vom 8. November 2021, 22:33

Wenn alle Stricke reißen gibt es noch die Möglichkeit den CMOS mit einem CH341A Programmer extern neu zu beschreiben. Wenn man weiß wie es geht ist das kein großer Akt und mit wenigen Handgriffen erledigt. Leider taugt das DUAL Bios in den meisten Fällen wirklich nicht viel (oft leider gar nichts)...