

# Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

**Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 11. November 2021, 08:44**

Wenn die Karte vorher tatsächlich in dem x16-Slot gesteckt hat und NICHT speziell geflasht ist, dann zeigt der erste Screenshot dieses Threads aber ein sehr ungewöhnliches Verhalten: nämlich VOLLE Unterstützung.

Mir ist jedoch aufgefallen, das dort eine 56er Firmware geflasht zu seien scheint. Vielleicht sorgt diese ja für die volle Unterstützung. Interessant sind hier auch die Einstellungen im BIOS:

Enable ASPM = L1 und

Enable TBT ASPM = L1.1&L1.2

Muss ich direkt mal bei mir checken.