

Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

Beitrag von „Kentsoon“ vom 11. November 2021, 19:06

Ich habe die Karte wieder im "unteren" Slot, also PCI x4.

Im Bios ist alles "Enabled". ASPM und TBT ASPM hab ich so eingestellt:



Es gibt im Bios noch ein Menü für PCI:



und ein Advanced PCI



Soweit zum Bios.

Im System Report siehts so aus:



Im IOREGEEEXPL:

```
pci0000,154b@0
├── AppleThunderboltHAL
│   ├── AppleThunderboltNHType3
│   │   ├── IOThunderboltController
│   │   │   ├── IOThunderboltLocalNode
│   │   │   │   ├── AppleThunderboltIPService
│   │   │   │   ├── AppleThunderboltIPPort
│   │   │   │   └── AppleThunderboltIPPort
│   │   └── IOThunderboltPort@7
│   │       ├── IOThunderboltSwitchType3
│   │       ├── IOThunderboltECSub
│   │       ├── IOThunderboltPort@1
│   │       ├── IOThunderboltPort@2
│   │       ├── IOThunderboltPort@3
│   │       ├── IOThunderboltPort@4
│   │       ├── IOThunderboltPort@5
│   │       ├── AppleThunderboltIPInAdapterGFXPolicy1
│   │       ├── IOThunderboltPort@6
│   │       ├── AppleThunderboltIPInAdapterGFXPolicy1
│   │       ├── IOThunderboltPort@8
│   │       ├── AppleThunderboltPCIDownAdapter
│   │       ├── IOThunderboltPort@9
│   │       ├── AppleThunderboltPCIDownAdapter
│   │       ├── IOThunderboltPort@A
│   │       ├── AppleThunderboltSPOutAdapterGFXPolicy1
│   │       ├── IOThunderboltPort@B
│   │       ├── AppleThunderboltSPOutAdapterGFXPolicy1
│   │       ├── IOThunderboltPort@C
│   │       └── IOThunderboltPort@D
```

Wie gesagt, die Karte steckt hier:



Anbei noch die IORegExpl Datei (my imac 003).

Vielen Dank fürs Mitmachen.