


Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

Beitrag von „apfelnico“ vom 12. November 2021, 07:38


[Kentsoon](#)

Das ist ja heftig, eine solche "Reaktion" habe ich da nicht erwartet. Interessant ist, dass mit der SSDT der komplette Baum "RP21" verschwunden ist, obwohl erst Devices danach neu aufgebaut wurden:

vorher:



hinterher:



bitte SSDT wieder rausnehmen und nach Neustart, wenn alles wieder wie gehabt, bitte ein komplettes "ACPI-TableSet" erstellen, damit ich mehr über diese Struktur erfahre. Die benötigte SSDT muss dann für dich sehr individuell angepasst werden, ich muss sehen, wie in der "DSDT" und weitere interne SSDT die Devices um "RP21" (PXSX, TBDU, XHC etc) definiert sind.

Dazu das beigefügte Programm "maciASL" starten und im "File"-Menü den Punkt "Export Tableset ..." ausführen. Die Datei bitte hochladen.

Spannend, wir bekommen das hin. 😊