


Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

Beitrag von „Kentsoon“ vom 12. November 2021, 12:45

[apfelnico](#)



Okay, habe die neue DSDT.aml eingebunden und Neustart gemacht.



[Mork vom Ork](#)

Das ist richtig. Das Kabel von der TB Karte zum Mainboard hat 14-Polige Stecker auf beiden Seiten.

