

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Singular75“ vom 13. November 2021, 08:28

Guten Morgen,

ich habe mich an das Monterey-Update gewagt und es funktioniert (aktuell noch mit OC 0.7.4) weitestgehend problemlos. Weitergehend deshalb, weil sich die Startgeschwindigkeit von Big Sur ca. 30sec auf jetzt fast 3 Minuten Ladebalken am Anfang erhöht hat. Mein Start-Volumen ist ein Samsung m2 NVME SSD 970 Pro 1TB.

Die zweite Kleinigkeit ist, dass ich Unlck zum Entsperren mit dem iPhone nicht mehr nutzen kann, da sich das Telefon nicht mehr mit dem Mac koppeln lässt 🙄 Das lief unter Big Sur ebenfalls problemlos. Als WLAN-Karte habe ich eine FENVI T919.

Habt Ihr Ideen, woran das liegen könnte oder wie sich das lösen lässt?

Euch ein schönes Wochenende.