

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 13. November 2021, 13:54

[Zitat von Singular75](#)

Guten Morgen,

ich habe mich an das Monterey-Update gewagt und es funktioniert (aktuell noch mit OC 0.7.4) weitestgehend problemlos. Weitergehend deshalb, weil sich die Startgeschwindigkeit von Big Sur ca. 30sec auf jetzt fast 3 Minuten Ladebalken am Anfang erhöht hat. Mein Start-Volumen ist ein Samsung m2 NVME SSD 970 Pro

Lies mal weiter „Oben“ im Thread. Kurzform: Deine NVMe SSD ist Schuld. Trim-Problematik