

Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

Beitrag von „Kentsoon“ vom 14. November 2021, 23:51

Ich habe Windows10 installiert und mein Bios auf den neusten Stand gebracht.

Die Thunderbolt Karte wird in Windows korrekt installiert und angezeigt (im Gerätemanager).

In der Thunderbolt Kontrol App erscheinen Port 1 und 2 sowie Treiber und Firmware infos.

USB-C Flashdrive in der Thunderboltbuchse wird als USB Drive **in Windows** gemounted und funktioniert als Hot-Plug -also sie erscheint wieder nachdem man sie aus- und wieder eingesteckt hat.

~~Unter Big Sur wird kein USB-c-Gerät angezeigt.~~ wird die USB-C Disk oder Flashdrive angezeigt, allerdings ist kein Hotplug möglich.

Das Thunderbolt Audio-Interface wird auch unter Windows **nicht** angezeigt obwohl Treibersoftware etc sich problemlos installieren lassen. 😞

Das läßt mich folgendes vermuten (oder/und):

1. Thunderbolt-Kabel defekt
2. Audi-Interface defekt.
3. Thunderbolt Karte ist ein "geflashter" Rückläufer, bei dem zwar USB noch durchgeschleift wird, aber Thunderbolt nicht mehr funktioniert.

Morgen versuch ich mal jemanden mit nem Macbook zu finden, wo ich das Interface mal anstecke. Wenn es dort funktioniert, kann man Punkt 1 und 2 abhaken.