

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „apfel-baum“ vom 15. November 2021, 08:20

was ist eigentlich mit "richtigem timing" des ram gemeint welches im thread steht?

- ein manuelles gesetztes , das jedec-timing also 3200mhz oder "soll" es mit einem xmp-profil gefahren werden,-welches dann auch noch auf andere verbaute hardware einfluß nehmen kann?

Ig und danke 😊