

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „pstr“ vom 15. November 2021, 10:01

[Zitat von apfel-baum](#)

was ist eigentlich mit "richtigem timing" des ram gemeint welches im thread steht?

Es ging hier um Anomalien des z390 Gigabyte wo durch manuelles Einstellen der Taktrate anstelle Verwendung eines XMP Profils die Probleme "behoben" sind.

Was da genau die Ursache ist weiss bis dato scheinbar niemand.

Du hast offensichtlich ein ganz anderes Mainboard, das kannst Du somit nicht portieren.