

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „macdream“ vom 15. November 2021, 12:17

[Zitat von apfel-baum](#)

was ist eigentlich mit "richtigem timing" des ram gemeint welches im thread steht?

- ein manuelles gesetztes , das jedec-timing also 3200mhz oder "soll" es mit einem xmp-profil gefahren werden,-welches dann auch noch auf andere verbaute hardware einfluß nehmen kann?

Ig und danke 😊

Es gab und gibt Probleme mit USB (Meldungen von fehlerhaften Auswerfen nach dem Aufwachen) diese sind nicht neu, sowie aktuell die Bluetooth Problematik. Beides konnte durch das Herabsetzen des Speichertaktes behoben werden. Der "richtige" Takt bezog sich auf die originale Geschwindigkeit bei echten Mac's zb. beim iMacPro 2017 von 2666Mhz.

Meine Einstellung: XMP Profile 1, Speichertakt 2666Mhz

Ich war lange skeptisch, ob diese Maßnahme tatsächlich hilft. Ich würde es in jedem Fall einmal probieren...