

# Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

Beitrag von „Kentsoon“ vom 15. November 2021, 20:24

Hallo [apfelnico](#)

Ich geb mal kurz ein update:

Das UAD Apollo Interface und das Kabel funktionieren prächtig an einem iMAC.

Die Karte erkennt unter Windows10 und unter BigSur nur USB Drives, die mittels eines USB3 auf USB-C Adapters in die Thunderbolt Karte gesteckt werden.

Das Thunderbolt Audio Interface läßt sich weder unter Windows10 noch unter Bigsur erkennen.

**Kurz: Die Karte kann kein Thunderbolt oder Displayport sondern nur USB.**

Solange ich das Audio Interface auch unter Windows nicht zum laufen bekomme, machts wenig Sinn weiter zu basteln, da die Wahrscheinlichkeit, das die Thunderbolt Karte einen defekt hat relativ groß ist.

Trotzdem danke, ich werde die DSDT natürlich ausprobieren.

Frage: Kannst du mir eine Alternative Lösung empfehlen (z.B. Thunderboltkarte flashen oder eine Gigabyte Karte) damit ich einen Plan B habe?


Ich brauche etwas, das flawless funktioniert. Das wäre super.

Zitat von apfelnico

probieren mal bitte die beigefügte DSDT, basiert auf meiner zweiten lauffähigen. Nach

Neustart wieder bitte IOReg, Systembericht und die PCI-Auflistung aus Hackintool.  
offline

leider nein, Der Rechner bootet nicht hoch.



wie bereits oben geschrieben:

*Solange ich das Audio Interface auch unter Windows nicht zum laufen bekomme, machts wenig Sinn weiter zu basteln.*

die Frage bleibt: Soll ich bei der Karte bleiben, die Karte austauschen, oder was anderes holen.