

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „bumbuy“ vom 16. November 2021, 13:54

@[MacGrummel](#) Vielen Dank für die Hinweise. Habe jetzt noch mal alles durchexerziert. Beide NVMe's gelöscht und jeweils mit einem frischen Monterey bespielt. Nach gefühlten 30 Neustarts mit allen erdenklichen [ScanPolicy](#)/SecureBoot-Werten ist es halt so, daß Monterey die PCI-Platte mit aktiviertem SecureBootModel nicht als interne akzeptiert. Sogar mit [ScanPolicy](#) 0 ist die PCI-Platte nicht im Picker. Bis BigSur war das kein Thema. Ist BigSur auf der PCI-Platte und Monterey auf der internen ist alles im Lot. Ist jetzt nicht tragisch weil der Rechner ja einwandfrei läuft, nur die PCI-Platte ist eine ganze Ecker schneller und ich wollte mit dem Umbau der NVMe's noch ein wenig warten. Deshalb die Idee, ich tausche einfach die Systeme...