

# Dell 7740 Precision CM246 Unterstützung

Beitrag von „ende4711“ vom 17. November 2021, 17:57

@[cobanramo](#),

ich habe jetzt ein Menge getan um ACPI zu verbessern und die KEXTE so zu integrieren, dass es keine Konflikte gibt.

Dazu kam noch, das Motherboard von i7 auf i9 gewechselt wurde an dem Dell, quasi ein upgrade von 7730 auf 7740 die Baugleich sind.

Nach dem ersten Start war ich überrascht, dass Thunderbolt mit diesem Chipsatz CM246 Hot Plug fähig ist mit IPADPro M1 mit dem MacBook Modell 16.3.

ACPI sind jetzt auf 12 reduziert worden.

Danke für den Tip mit dem SD Kartenleser der geht jetzt auch, neben BT, WLAN (mit Intel 9260), Sound, Touchpad.

Wenn ich den Debug Log mir ansehe gibt es immer noch Fehler Meldungen mit dem ich nichts anfangen kann.

z.B.

ACPI Error:

```
[\_SB_.PCI0.LPCB.HPET._CRS]
```

Namespace lookup failure, AE\_ALREADY\_EXISTS

Im Anhang der Log File, kannst Du bitte mal schauen woran es liegen könnte.

Ich gehe davon aus, es liegt an der ACPI zu Ordnung... weiß aber nicht an welcher Stelle ich was machen könnte...

