


# Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

Beitrag von „atl“ vom 18. November 2021, 21:28

Hat mal jemand probiert, ob



um 14 Pin-Header

passt und es ggf. funktioniert?

Oder ist auch der Pin-Abstand anders? Der Beschreibung nach könnten zumindest POWER, Plug\_Event und GND identisch sein. Ggf. reicht das schon, die Pins entsprechend zu verbinden?

PS: Ich habe kein Board mit 14 PIN-Header, weshalb das hier alles nur Vermutungen sind!