

Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

Beitrag von „apfelnico“ vom 18. November 2021, 21:50

[Kentsoon](#)

Bitte nimm (falls nicht schon geschehen) die DSDT wieder raus, auch aus der "config.plist". Dafür beigefügte SSDT (passend für den ersten/oberen Slot) einbinden und zusätzlich in der "config.plist" unter ACPI\Delete folgendes einfügen:

▼ ACPI	Dictionary	◇ 4 Schlüssel/Wert-Paare
▶ Add	Array	◇ 5 geordnete Elemente
▼ Delete	Array	◇ 1 geordnete Elemente
▼ 0	Dictionary	◇ 6 Schlüssel/Wert-Paare
All	Boolean	◇ NO
Comment	String	◇ Drop TbtTypeC
Enabled	Boolean	◇ YES
OemTableId	Daten	◇ 0 Bytes:
TableLength	Zahl	◇ 9.650
TableSignature	Daten	◇ 4 Bytes: 53534454
▶ Patch	Array	◇ 0 geordnete Elemente
▶ Quirks	Dictionary	◇ 6 Schlüssel/Wert-Paare

Damit wird eine ACPI-eigene SSDT (intern) unterbunden, die unter anderem stört. Nach dem Neustart bitte wieder ein Systembericht und IORegistry zurück.