

Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

Beitrag von „Kentsoon“ vom 19. November 2021, 11:13

Ohne DSDT

SSDT-TBOLT3.aml ist in der config.plist (ich mache einen clean OC snapshot mit Propertree)

Anbei die config.plist

Ich lade nochmal das alte BIOS und schau,obs damit funktioniert.

Allerdings will ich hier nochmal betonen:

Da die Karte sich unter Windows10 nicht installieren lässt, ist die Wahrscheinlichkeit bei nahe 100% das die Karte einen DEFEKT hat (zumindest was die Thunderbolt Seite der Karte betrifft).

[apfelnico](#)

1. Habe das alte BIOS geladen.

2. Ich habe deine SSDT-TBOLT3.aml noch NICHT eingebunden. Dies ist das Ergebnis:

Der Zustand heißt "2401_Bios_001", so verlieren wir den Überblick nicht.

Im anhang die entspr. Tablesset und iOReg

Ich werde jetzt deine SSDT-TBOLT3.aml einbinden und Hochstarten, danach berichte ich.

