

Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

Beitrag von „Kentsoon“ vom 19. November 2021, 12:38

[apfelnico](#)

Ich habe im BIOS VT-d auf "enabled".

In OC habe ich bei DisableIOMapper beide Optionen durchprobiert.

Das Ergebnis ist das gleiche. Er bootet nicht (siehe OC Log):

Die aktuelle config.plist leg ich auch nochmal dazu.

Folgendes ist mir noch aufgefallen:

1. wenn ich die config.plist in den OCAT lade bekomme ich folgende Fehler:

```
OC: Couldn't get array serialized at 0 index!  
OC: Couldn't get array serialized at 1 index!  
OC: Couldn't get array serialized at 2 index!  
Serialization returns 3 errors!  
  
Booter -> Quirks -> ProvideCustomSlide is enabled, but OpenRuntime.efi is not loaded at UEFI -> Drivers!  
CheckBooter returns 1 error!  
  
UEFI -> Quirks -> RequestBootVarRouting is enabled, but OpenRuntime.efi is not loaded at UEFI -> Drivers!  
CheckUefi returns 1 error!  
  
Completed validating /Volumes/EFI/EFI/OC/config.plist in 1 ms. Found 5 issues requiring attention.
```

2. Wenn in der OemTableId ein Wert steht (sowie in meiner alten Config.plist), dann meldet OC noch vor dem OC Menü einen Fehler:

00:000 00:000 OC: Failed to drop ACPI 54445353 0000006D50757043 0 (0) - Not Found

05:193 05:193 OCM: Failed to start image - Already started

05:197 00:003 BS: Failed to start OpenCore image - Already started

[Zitat von apfelnico](#)

1. Der Eintrag unter "ACPI\Delete" ist falsch.

3. Sorry, aber in deinem [Screenshot](#) stand 9.650 und nicht 9650.

Wenigstens weiß ich jetzt, das die BIOS Generation eine Auswirkung auf das erkennen der Karte in MacOS hat. 😊