

Nach Clover- und EFI-Update ist alles langsam/"laggy"

Beitrag von „5T33Z0“ vom 22. November 2021, 19:39

[TuonoV4](#) Big Sur Upgrade sollte kein Problem darstellen. Das mit Preboot beim Boot von Big Sur auch gefixt. Ist automatisch voreingestellt. War mal ein Problem, aber das ist mindestens 1 Jahr her, aber viele wissen es nicht das sie zu OpenCore gewechselt sind und die Entwicklung von Clover nicht weiter verfolgt haben.

Ich selbst nutze OpenCore und Clover und kann zwischen ihnen wechseln mit Bootloader Chooser.

Habe auch ne neue Github Repo zu Dokumentationszwecken für Clover geschrieben:
<https://github.com/5T33Z0/Clover-Crate>

Denn das Original Manual ist russisch, das Changelog ist in nem anderen Forum und der Wiki ist auch super veraltet. So kommt das man alles in der Gegenwart an.