

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „MacPeet“ vom 28. November 2021, 16:41

Betreffs BCM20702 oder BCM207023 BT-Chip, welche mit aktueller DP nativ laufen, brauchen alle Chip's, welche hinten dran noch Zusätze haben inzwischen die Kext's für den Inject.

Beispiel BCM20702A1, BCM20702B2, BCM20702B3, etc. laufen mit aktueller DP nicht mehr nativ.

[CilentCipha](#)

Die BCM94630NG funktioniert OOB inclusive aller Services bis aktuelle Beta Monterey. Der Fehler muss irgendwo in Deiner Konfiguration liegen.