

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „nr_123“ vom 28. November 2021, 21:49

[Zitat von MacPeet](#)

Betreffs BCM20702 oder BCM207023 BT-Chip, welche mit aktueller DP nativ laufen, brauchen alle Chip's, welche hinten dran noch Zusätze haben inzwischen die Kext's für den Inject.

Beispiel BCM20702A1, BCM20702B2, BCM20702B3, etc. laufen mit aktueller DP nicht mehr nativ.

jetzt ergibt das auch Sinn, ich hab ja intern noch eine BCM94360CS2 drin die den BT Chip BCM20702B0 besitzt und dieser Chip lief auch ohne irgend einen inject Kext oder sonstiges.

Der oben genannte ASUS BT400 Besitzt ja den BCM20702A1 Chip und dieser braucht unter Monterey den BlueToolFixup damit er wieder funktioniert.

Bei beiden Chips laufen bei mir zumindest alle Apple Services, jedoch was ich noch festgestellt habe, entsperren mit der Apple Watch funktioniert nur mit dem BCM20702B0.