

# OPTIPLEX 3060 MFF - MONTEREY - OPENCORE

Beitrag von „lawa.robort“ vom 29. November 2021, 15:55

Basierend auf meinem bisherigen Beitrag [OPTIPLEX 3060 MFF - BIGSUR - OPENCORE](#) konnte ich mit der aktualisierten Open Core Version (0.7.6) das Update auf **Monterey** erfolgreich durchführen.

Bis einschließlich der OpenCore Version 0.7.2 konnte ich das Update auf **Monterey** nur herunterladen und starten (siehe Update.png). Nach dem ersten Neustart und Auswahl von Macintosh HD konnte die Installation jedoch nicht weitergeführt werden und führte wieder zurück zu **Big Sur**.

Die Aktualisierung von OpenCore habe ich mit dem [OpenCore Auxiliary Tool \(OCAT\)](#) vorgenommen. Danach klappte die Installation von **Monterey** vollständig (siehe 12.0.1.png). Bisher funktioniert alles (Video, Audio, Bluetooth, WLAN, etc.), wie gewohnt. Im Anhang befindet sich außerdem noch meine EFI (mit neu generierter UUID, SerialNumber und MLB).