

RAM Erkennung unter Monterey

Beitrag von „GoodBye“ vom 9. Dezember 2021, 20:16

Genau das Phänomen hatte ich Heute.

Das Gigabyte Board hat sich strikt geweigert die Neuen Riegel zu essen 😊

Ging an aus etc. aber Kein Video, und somit kein zugriff auf das Bios, hat auch keine Fehlercodes ausgegeben.

Habe dann mal die Neuen in einen Channel und die Alten in den Anderen Channel kombiniert gesteckt, und danach ging es.

Und es gibt auch noch den seltenen Effekt, das ein etwas zu Starkes anziehen der schrauben am Cooler oder der Mainboard Befestigung das Board "biegt" und es daran liegt, bzw. dann auch mal gerne Dual Channel verweigert.