

# RAM Erkennung unter Monterey

**Beitrag von „CMMChris“ vom 9. Dezember 2021, 22:21**

Dann einmal UEFI zurücksetzen und nochmal mit XMP versuchen. Wenn es dann geht, Hackintosh spezifische Einstellungen wieder setzen und ab dafür.