

Thunderbolt and Sleep - Oil and Water

Beitrag von „DSM2“ vom 11. Dezember 2021, 15:56

Hab mir deine EFI nicht angeschaut aber grundsätzlich hat das Verhalten nichts mit der EFI zu tun, sondern mit der Konfiguration der Powerstates deines Boards. Was hast du aktuell im Bios eingestellt ?