

# Anfrage zu "Dell XPS 17 9700 3NJ83" aus dem Hardware Center

Beitrag von „BlvckBytes“ vom 12. Dezember 2021, 11:53

Hey!

Gibts schon Neuigkeiten zum ALC711 in Verbindung mit macOS? Anscheinend dürften ja einige Unterschiede zum 9500er vorliegen... An sich wärs denk ich machbar, dem AppleALC ein neues custom layout hinzuzufügen, wie es [in diesem Commit](#) auch schon gemacht wurde. Ist zwar unglaublich viel zum einlesen, aber ich würd's mir antun. Mein größtes Problem aktuell ist, dass ich auf Linux den Realtek-Codec nicht so richtig ausgelesen bekomme. Mit dem neuesten Ubuntu 21.10 läuft der Sound auch perfekt, hab mal einen als info dump angehängen.

Interessanter Auszug:

Spoiler anzeigen

Der folgenden Zeile nach:

Code

1. Components : 'cfg-spk:4 cfg-amp:2 hs:rt711 spk:rt1308 mic:rt715'

dürfte es sich ja wirklich um einen 711er handeln, siehe RT711. Was auch immer HS bedeutet, speakers sind dann wohl RT1308 und microphone RT715. Kenne mich leider mit dem ganzen Thema kaum aus, bis jetzt wars immer nur eine Frage der layout-id in AppleALC, so tief musste ich nie gehen, ^^".

Ein kurzes LSHW zur Kategorie Sound brachte mir folgendes:

Code

1. Bus info Device Class Description
2. =====
3. pci@0000:01:00.1 multimedia TU106 High Definition Audio Controller
4. usb@1:5 multimedia Integrated\_Webcam\_HD

5. pci@0000:00:1f.3 multimedia Comet Lake PCH cAVS

Wobei TU106 von der Nvidia stammt, und das pci@0000:00:1f.3 zu PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3) korrespondiert.

Das XPS 9500 sollte ja meines Wissens nach mit dieser Konfiguration Sound von sich geben, selbst wenn nicht perfekt:

Code

1. AAPL,slot-name Internal@0,31,3
2. device-id C89D0000
3. device\_type Audio device
4. layout-id 93
5. model Smart Sound Technology Audio Controller

Da wärs wiederum interessant, wie man auf C89D0000 kommt, was in little endian 9DC8 wäre, und vom Hersteller Intel (8086) das Gerät hier darstellt:

Code

1. Cannon Point-LP High Definition Audio Controller

Ist das eine Art PCIID-Spoof, weil Cannon Point bei [echten MacBooks](#) eingesetzt wird? Soweit ich das verstehe, ist ja der Controller am PCIe-Bus angeschlossen, und am Controller dann der Chipsatz, in dem Falle der RT711. Also muss macOS den Controller laden, und AppleALC fixt dann den Chipsatz, denk ich.

Würde mich sehr freuen wenn da was passiert, ich bleibe jetzt auf jeden Fall auch dran. Ist wirklich eine top Maschine der 9700, und mit Sound wäre das für mich perfekt.

Übrigens: Hat jemand einen dump bzw. weitere Audio-Informationen vom 9500er vorliegen? Würd mich mal interessieren, wie das dort aussieht. Hab gerade gesehen, dass AppleALC den Controller {8086:06c8} patchen kann, [hier](#) ganz unten.