

Nach Clover- und EFI-Update ist alles langsam/"laggy"

Beitrag von „TuonoV4“ vom 13. Dezember 2021, 18:40

Update:

MacOS Monterey läuft super... habe nur ein merkwürdigen Phänomen festgestellt: sobald der Rechner einmal in den Sleep-Modus gegangen war, haut danach etwas mit der BT-Tastatur (original Apple) nicht mehr hin. Sie funktioniert zwar, das Layout ist aber scheinbar nicht mehr korrekt. Die Sondertasten regeln ab dann unter anderem weder Helligkeit, noch Lautstärke. Die Sondertasten scheinen eher die Funktionalität der F-Tasten anzunehmen.

Hat dafür jemand eine Erklärung bzw. sogar eine Lösung?