

Nach Clover- und EFI-Update ist alles langsam/"laggy"

Beitrag von „5T33Z0“ vom 13. Dezember 2021, 18:53

[TuonoV4](#) Bluetooth kommuniziert via USB mit dem System. Es könnte entweder daran liegen, dass die USB ports nicht gemapt sind oder das der ASPM modus nicht korrekt ist:

https://github.com/5T33Z0/OC-L...tting_ASPM_Operating_Mode

Aber warum sich das Layout dadurch ändern sollte, kein Plan.