

TRIM lässt sich nicht aktivieren

Beitrag von „badbrain“ vom 14. Dezember 2021, 15:21

Schon wieder? Man muss da nichts unter NVRAM in der config.plist hinterlegen, weil es einen Kernel-Quirk (*ThirdPartyDrives*) gibt, der das erledigt.