

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Vathek“ vom 15. Dezember 2021, 20:58

[Zitat von JimSalabim](#)

Das ist leider ebenfalls ein Monterey-Problem. Der obere Netzwerkanschluss funktioniert bis einschließlich Big Sur einwandfrei. Der gepatchte SmallTree-Kext für diesen Anschluss greift unter Monterey nicht mehr.

Danke 😊 Ich hab jetzt versucht einen Apple Thunderbolt auf Ethernet Adapter anzuschliessen, aber der Treiber wird erst mal nicht geladen. Wenn ich "DisableIoMapper" in "Kernel\Quirks" auf NO setze, wird der Treiber zwar geladen, aber in den Systemeinstellungen wird dafür der eigentlich funktionierende Ethernet-Port rot / not connected und er macht mit dem nun gesehenen Thunderbolt-Ethernet Anschluss ein kleines Tänzchen. Die wechseln dauern die erste Position in der Liste der Netzwerkanschlüsse. Gibt's dazu einen easy fix?