

IVY Bridge Zeitverschwendung oder noch machbar

Beitrag von „bluebyte“ vom 18. Dezember 2021, 15:51

[bananaskin](#) beim USB-Mapping stellt sich das Z77 teilweise recht zickig an. Größte Problem sind die Front USB 3.0. Die haben manchmal Probleme mit dem Strom. So wie ich das hier im Forum mal erfahren habe, soll das ein Design-Fehler sein. Die Ports am Back-Panel sind soweit okay. Vielleicht weiß [griven](#) noch etwas darüber. Er hatte mal das gleiche Board. Der TPM-Slot taucht mal als Express-Slot auf oder auch nicht. Kommt darauf an, ob man den USBPort.kext lädt oder die SSDT-UIAC.aml.

Irgendwann hab ich es sein lassen. Habe den apfelnico schon zig-mal gefragt.

Mappen lohnt sich nicht so wirklich.

Im Moment komme ich nichts ins System, weil ich ein Update auf Windows 11 gestartet habe. Mit deaktiviertem Netzwerk, Registry-Hack und Fake-Dateien. appraiser.sdb und appraiserres.dll sind leere Text-Dateien, die ich ins temporäre Installationsverzeichnis kopiert habe. Letzte Woche habe ich es nach einem anderen Schema versucht. Hat aber nicht geklappt. Mal sehen, ob es jetzt klappt.